

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OICIAL RURAL MIXTA ALDEA TECUIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0081-43	FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2024



FOTO No. 1: Techo de lámina en mal estado y estructura de madera quebrada y podrida.



FOTO No. 2: Banqueta quebrada representa peligro para los alumnos



FOTO No. 3: La banqueta se encuentra en el aire, no tiene solidez.



FOTO No.4: A los muros se les cayó el repello y el cernido.



FOTO No. 5. Las paredes ya no tienen pintura que las proteja.



FOTO No. 6: El piso se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

