

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAYTÁN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0096-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: LA CIRCULACIÓN FRONTAL DE LA ESCUELA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON LA MALLA GALVANIZADA DETERIORADA, SE HA DESPRENDIDO DE SUS COLUMNAS Y SE HAN ESTIRADO LOS CUADROS



FOTO 2: LA MALLA PRESENTA AGUJEROS POR DONDE SE HAN ENCONTRADO INDICIOS QUE INGRESAN CON FACILIDAD PERSONAS AJENAS AL ESTABLECIMIENTO, EL CAMBIO DARÁ MAS SEGURIDAD.



FOTO 3: LAS BASES DE SUJECIÓN DE LA MALLA EXISTENTE SON POSTES DE CONCRETO QUE SE HAN EROSIONADO CON EL PASO DEL TIEMPO Y DEL DAÑO OCASIONADO POR EL SALITRE QUE TIENEN.



FOTO 4: LA MALLA CONTABA CON UNA BASE DE BLOCK QUE SE HA DETERIORADO, SIENDO NECESARIA LA FUNDICIÓN DE UNA BASE MAS BLOCK QUE IMPIDA EL PASO DE ANIMALES.







FOTO 5: LAS TRES AULAS DE LA ESCUELA Y LA BODEGA NO CUENTAN CON BUENAS VENTANAS, PUES SE HAN IMPROVISADO CON VENTANAS DE LAMINA Y SIN CORRECTO FUNCIONAMIENTO



FOTO 6: EL PORTÓN Y LA PUERTA DE ACCESO SE HAN DETERIORADO, LA MALLA GALVANIZADA SE ENCUENTRA DESPRENDIDA Y SE HAN CORROIDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--