

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAYTÁN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0096-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: CIRCULACIÓN PERIMETRAL CON MALLA Y LEVANTADO DE BLOCK TERMINADO



FOTO 2: PUERTA DE MALLA INSTALADA



FOTO 3: VENTANAS DE PVC CON VIDRIO NEVADO CLARO INSTALADAS.



FOTO 4: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL TERMINADO.



FOTO 5: VENTANA DE METAL INSTALADA.



FOTO 6: PORTÓN DE MALLA INSTALADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la C.P.F.</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--