

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO ✓	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAPINOL ALDEA AGUA HIEL ARRIBA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0579-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/12/2023




Foto 1: Módulo A, perforaciones en lámina



Foto 2: Módulo A, lámina perforada




Foto 3: Módulo A, estructura metálica en mal estado



Foto 4: Módulo A, techo en mal estado







Foto 5: Módulo A, ventanas en mal estado



Foto 6: Módulo A, evaluadora frente a ventanas con vidrios quebrados

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO: EL PROGRESO	MUNICIPIO: SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO EL GUAPINOL ALDEA AGUA HIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 5/12/2023




Foto 7: Módulo B, letrinas en mal estado




Foto 8: Módulo B, muros de letrinas en mal estado




Foto 9: Módulo B, lámina y estructura portante en letrinas en mal estado




Foto 10: Módulo A, estructura portante de lámina en mal estado



Foto 11: Evaluadora en el exterior del establecimiento



Foto 12: Evaluadora en el interior del establecimiento

*[Handwritten signature]*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*  
  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa