



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN ESTEBAN J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0744-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 1: EXISTEN PAREDES QUE SE HAN DETERIORADO POR LO QUE SERÁ NECESARIO REEMPLAZAR UNA PARED DE LA COCINA QUE PRESENTA FISURAS Y DESPRENDIMIENTO PROBABLEMENTE POR




FOTO 2: EN EL TECHADO DE LA COCINA SE PUEDE OBSERVAR QUE LA ESTRUCTURA SE HA PICADO PORQUE NO TUVO CON ANTICORROSIVO, ES NECESARIO SU CAMBIO Y LAS LAMINAS QUE ESTAN PICADAS



FOTO 3: LAS AULAS TIENEN VENTANAS DE METAL QUE ESTÁ PICADO Y CON LOS VIDRIOS QUEBRADOS CONSTITUYENDO UN PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES, ESPERANDO DESMONTAR Y CAMBIAR LA




FOTO 4: EN LAS AULAS ES NECESARIO CONTAR CON BALCONES PERO EN BUEN ESTADO, ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LOS MISMOS CONSTRUYENDO Y COLOCANDO NUEVOS BALCONES.




FOTO 5: EL PISO DE CONCRETO ESTÁ EN MAL ESTADO, LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ESTÁ INSERVIBLE Y LA ESTUFA Y CHIMENEA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO CAMBIAR ESTOS ELEMENTOS EN



FOTO 6: EL TINACO ESTÁ EN TERRAZA Y COLUMNAS DETERIORADAS POR LA HUMEDAD Y EL PASO DEL TIEMPO, REQUIRIENDO FUNDICION NUEVA QUE SOPORTE EL PESO PARA QUITAR ESE PELIGRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

