



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑA DEL ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0825-43	FECHA:	03/06/24




FOTO 1: LA ESTUFA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NO CUENTA CON CHIMENEA, GENERANDO CONTAMINACIÓN



FOTO 2. SE LEVANTÓ EL PISO DE TODA LA COCINA, GENERANDO ESPACIOS ENTRE EL PISO QUE NO PERMITEN UNA LIMPIEZA CORRECTA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS




FOTO 3: LA ESTRUCTURA DEL TECHO Y LA LÁMINA YA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO



FOTO 4: LAS VENTANAS DE LA COCINA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, VIDRIOS QUEBRADOS Y ESTRUCTURA DE METAL DESPEGADA



FOTO 5: LOS SERVICIOS SANITARIOS NO CUENTAN CON TAZAS EN BUEN ESTADO NI TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y PORTÓN QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, YA NO FUNCIONA EL MECANISMO DE ABERTURA NI DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Calderón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

