

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑA DEL ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0825-43	FECHA:	9/08/2024




FOTO 1: ESTUFA ECONOMIZADORA DE LEÑA EN CONSTRUCCIÓN, CON BASES DE BLOCK Y PINES FUNDIDOS A LA MESA DE CONCRETO DONDE IRÁ LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN FORRADA CON BALDOSA DE CERÁMICA.



FOTO 2: PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL PISO CERÁMICO SE FUNDIÓ UNA BASE DE CONCRETO TOTALMENTE NIVELADA PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DEL PISO CERÁMICO EN COCINA Y S.S.



FOTO 3: LA ESTRUCTURA DE CONCRETO SE REFORZÓ CON HIERRO LEGÍTIMO Y LAS PAREDES QUE SE DEMOLIERON SE REFORZÓ DESDE LA CIMENTACIÓN HASTA LA SOLERA DE CORONA.



FOTO 4: PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS PAREDES SE UTILIZÓ BLOCK NORMADO EL CUAL TENDRÁ UN ACABADO FINAL CON CERNIDO REMOLINEADO.




FOTO 5: DIVISIONES ENTRE LOS SERVICIOS SANITARIOS MODULADOS PARA LA UBICACIÓN DE TRES TAZAS SANITARIAS Y DOS LAVAMANOS.



FOTO 6: PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS PUERTAS Y PORTÓN DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OEF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---