



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑA DEL ARCO, ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0825-43	FECHA:	11/09/2024




FOTO 1: ESTUFA ECONOMIZADORA DE LEÑA TOTALMETE TERMINADA CON PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA.



FOTO 2: PISO CERÁMICO INSTALADO CUBRIENDO EL ÁREA DE COCINA Y DE SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 3: LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE METAL SE ENCUENTRA INSTALADO AL IGUAL QUE LA LÁMINA TROQUELADA TANTO EN COCINA COMO EN SERVICIOS SANITARIOS.



FOTO 4: LA VENTANERÍA DE METAL CON VIDRIO CLARO YA ESTÁ INSTALADA CON EL SISTEMA DE ABERTURA CORREDIZO QUE BENEFICIA EN EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO.



FOTO 5: LOS SERVICIOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y FUNCIONANDO, LOS 3 SANITARIOS Y LOS 2 LAVAMANOS TIENEN SU DESFOGUE DE DRENAJE HACIA FOSA SANITARIA EXISTENTE.



FOTO 6: SE SUSTITUYÓ EL PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL Y LAS PUERTAS DE METAL EXISTENTES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mima Calderón
Firma y sello del Presidente de la COPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público