

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                                 |                                |                    |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EI PROGRESO                     | MUNICIPIO:                     | EL JÍCARO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | PROFESOR EZEQUIEL MORALES LEMUS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIEDRA ANCHA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-05-0117-43                   | FECHA:                         | 7/08/2024          |



Foto 1: Sustitución de ventana de ventana de metal por ventanas de PVC



Foto 2 : Mantenimiento de puertas de los baños y sustición de sanitarios



Foto:3 Torta de cemento en entrada principal y mantenimiento a porton



Foto 4: mantenimiento a estructura metálica y a puertas



Foto 5: Sustición de piso liso por cerámico y pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6; Sustición de lámina por lámina troquilada y cambio de ventanas de metal por ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <p><i>Antonio Najera Martinez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|