

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EI PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PROFESOR EZEQUIEL MORALES LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0117-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Sustitución de ventana de ventana de metal por ventanas de PVC



Foto 2 : Mantenimiento de puertas de los baños y sustición de sanitarios



Foto:3 Torta de cemento en entrada principal y mantenimiento a porton



Foto 4: mantenimiento a estructura metálica y a puertas




Foto 5: Sustición de piso liso por cerámico y pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustición de lámina por lámina troquelada y cambio de ventanas de metal por ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Najera Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

