



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO               | MUNICIPIO:                     | EL JICARO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM TOMAS ROLDAN DE LEON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS OVEJAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-05-0119-43             | FECHA:                         | 20/05/2024       |



Foto 1: mantenimiento a porton principal, puertas en general y balcones con (lijado, pintado)



Foto 2: ampliación perimetral de cocina, con su repello y cernido, así mismo instalación de estufa rural.




Foto 3: Reparación de cableado eléctrico y conducto eléctrico con instalación de interruptor, toma corrientes y lamparas led ahorradoras



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico y conducto eléctrico con instalación de interruptor, toma corrientes y lamparas led ahorradoras



Foto 5: instalación de tubería de PVC de media agua principal de los baños.




Foto 6: pintura en general de escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mabel Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPR



Hilcatá

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

