

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0124-43	FECHA:	16-8-2,024



Foto 1 : Instalación de galera con su estructura metalica y lámina troquelada, instalación de en cocina con su estructura metalica y lámina troquelada



Foto 2: Instalación de estufa rural con su respectivo azulejo en el poyeton así mismo alargado del cemento de la estructura de la estufa, construcción de mueble de cocina con sus respectivas puertas de PVC y



Foto 3: Mantenimiento a balcones (lijado, Pintado e instalación de su respectivo mosquitero de plastico) y pintura general en los muros interiores y exteriores de la escuela



Foto 4: reparación de cableado electrico y sustitución de conductos, cambio de caja para flipones para la cometida electrica.




Foto 5: Instalación de toma corrientes, plafoneras y bombillas ahorradoras.




Foto 6: Instalación de estructura metalica y deposito de agua, torta de cemento rustico y construcción de pila de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

