

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poza Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0018-46	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: se observa que la parte trasera cerca de los sanitarios, el muro perimetral está compuesto por láminas clavadas a postes de metal, para evitar que los animales y personas puedan ingresar al establecimiento



Foto 2: en esta otra parte del muro perimetral se puede observar como la malla que se tiene en la actualidad ya se encuentra deteriorada y el acceso hacia el establecimiento es fácil para alguna persona.



Foto 3: nuevamente se evidencia el muro perimetral trasero que se posee actualmente con láminas en una parte que fue colocado para evitar el ingreso fácilmente de personas o animales al establecimiento educativo




Foto 4: alambres y cableado insertible que se encuentra en la mayoría de aulas donde en algún momento hubo fluido eléctrico.



Foto 5: tomacorrientes existentes en algunos salones de clases, pero sin fluido eléctrico y sin funcionar




Foto 6: único tomacorrientes que posee fluido eléctrico, mismo que fue improvisado para poder conectar equipos en esta aula (es la única aula que tiene este tomacorriente)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada, Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poza Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0018-46	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: aula sin fluido electrico y con la necesidad de instalación



Foto 2: pasillos del establecimiento sin poseer focos o lámparas que pueden ser utilizados por las noches y coadyuvar a la seguridad del establecimiento



Foto 3: tomacorrientes y alambre instalados en un salón de clases pero sin poder funcionar por no estar la instalación eléctrica correcta



Foto 4: lámparas y focos instalados en dos salones de clases, pero sin funcionamiento por no estar la instalación eléctrica correcta



Foto 5: espacio destinado para instalación de pila, la que estará cerca de los sanitarios para que los estudiantes no deban dar la vuelta completa hacia la única pila que se posee en el

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público