



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cabezas, Sansare, El Progreso.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0137-43	FECHA:	20 de mayo de 2024.




Foto 1: Se observa en la parte posterior del techo que la lámina está oxidada y en mal estado.



Foto 2: Se observa el muro es necesario darle continuidad para mantener un perímetro seguro en la escuela.



Foto 3: Se observa que los servicios sanitarios están deteriorados, aún tienen taza de cemento (letrina), sólo funcionan dos.



Foto 4: Se observa que la estructura metálica de esta parte de la escuela, está dañada y necesita reparación.



Foto 5: Se observa que la estructura metálica de la escuela necesita mantenimiento (lijado, cepilla y pintura).



Foto 6: Se observa que la pintura general de la escuela necesita mantenimiento y remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SANSARE EL PROGRESO

Firma y sello del presidente de la OPF

Maria A. Portillo

DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SANSARE EL PROGRESO, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público