

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | MUNICIPIO: | SANSARE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN FELIPE LA TABLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0468-42 | FECHA: | 3/05/2024 |



Foto 1: Sanjeado para muro de contención



Foto 2: Cimentación del muro de contención



Foto 3: Mejoramiento de puertas lijado y pintado.



Foto 4: Restauración del techo dañado



Foto 5: Restaración del techo dañado



Foto 6: Restauración de techo dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | Sansare |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Felipe La Tabla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-06-0468-42 | FECHA: | 3/05/2024 |



Foto1: Restauración del Techo dañado.



Foto 2: Mejoramiento del sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento del sistema eléctrico.



Foto 4: Instalación de puerta principal





Foto 5: Desinstalación de malla dañada




Foto 6: Fabricación e instalación de Baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

