



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos , Caserio el Puente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0523-42	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Aca podemos ver el peligro que presenta el muro que ya no soporta la tierra que tiene sobre la malla por lo que se necesita aplicar cemento rociado en donde s eve el zacate.



Foto 2 : Podemos ver que el muro colapso es donde necesita ser remplazado por un muro de contencion



Foto 5 : Es latente el peligro donde se ve que se desplomo el muro perimetral donde necesita ser cambiado por muro de contencion .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público