



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO.	MUNICIPIO:	SANARATE.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSIRISAY SANARATE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0177-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Sepuede observar la necesidad de la ampliación de galera de la cancha deportiva del centro educativo, para cubrir a los estudiantes de lo fuerte que se recibe el sol en esta área.




Foto 2: En esta imagen se puede observar el área que se necesita techar y que será de gran beneficio para la comunidad educativa.



Foto 3: Se puede observar en esta imagen qu el Sol se recibe muy fuerte en la mayor parte del día, porque no se cuenta con árboles cerca para que proporcionen sombra.



Foto 4: Se necesita techar esta área porque así como el Sol se recibe muy fuerte, también se ve afectada por las fuertes lluvias de la tempora lluviosa.



Foto 5: Es evidente que el techo de la galera se encuentra en mal estado debido al deterioro por corrosión.



Foto 6: La galera existente es muy pequeña y no cumple las condiciones necesarias para que los estudiantes realicen sus actividades de enseñanza aprendizaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Amparo Ramos
Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

