

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO /	MUNICIPIO:	SANARATE /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COYOTERA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0410-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 /



Foto1: EVALUADORA EN EL INGRESO DE LA ESCUELA



Foto 2: MÓDULO DE SANITARIOS PARA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA



Foto 3: CAMBIO DE LÁMINA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADA



Foto 4: AULAS DONDE SE NECESITA CAMBIO DE LÁMINAS



Foto 5: LÁMINAS QUE NECESITAN SER CAMBIADAS



Foto 6: LÁMINA DE PASILLO QUE NECESITA SER CAMBIADA, SE COLOCARA LÁMINA NUEVA

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE PADRES DE FAMILIA
 DE EORM
 CASERIO LA COYOTERA
 SANARATE, EL PROGRESO

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
 Lesbia Roxana Ayapan Guzmán
 Arquitecta
 COLEGIADO 3434

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO /	MUNICIPIO:	SANARATE /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COYOTERA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0410-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/11/2023 /



Foto 7: ÁREA DESTINADA PARA QUE JUEGUEN LOS NIÑOS




Foto 8: ÁREA NECESITA SER TECHADA DEBIDO A QUE EN VERANO LOS NIÑOS SUFREN DE INSOLACIÓN POR EL CLIMA



Foto 9: LUGAR QUE SE COLOCARÁ LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLOCAR LÁMINA Y HABILITAR ESTA ÁREA



Foto 10: ÁREA QUE SE HABILITARÁ PARA QUE JUEGUEN LOS NIÑOS




Foto 11: SE COLOCARÁ LA ESTRUCTURA METÁLICA Y LA LÁMINA EN ESTA ÁREA



Foto 12: EVALUADORA EN LA ESCUELA




Firma y sello del Presidente de la OPF


 Lesbia Roxana Ayapan Guzmán
 Arquitecta
 COLEGIADO 3434

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa