



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0546-45	FECHA:	29 de agosto de 2024



Foto 1: Se observa que la parte de enfrente cerca de los sanitarios el muro perimetral esta compuesto de troncos de madera y malla de metal, para evitar que los animales y personas puedan ingresar al establecimiento.



Foto 2: En esta otra parte del muro perimetral se puede observar como la malla no llega hasta el limite necesario por lo tanto deja espacios donde personas y animales pueden ingresar con facilidad al establecimiento.



Foto 3: se evidencia nuevamente que el muro perimetral en la parte de enfrente posee agujeros y su limite inferior permite el ingreso al establecimiento educativo de personas y animales con facilidad




Foto 4: nuevamente se evidencia la poca seguridad al ingreso del establecimiento educativo debido a que el portón de ingreso esta hecho de madera delgada y alambre de puas que puede ser abierto con facilidad.



Foto 5: en la parte trasera del establecimiento se evidencia que la altura del muro perimetral no es suficiente y permite el ingreso de personas con facilidad




Foto 6: se evidencia que debido a la humedad las paredes de los salones de clases han generado moho y promueve la propagación de hongos y bacterias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elva Liceth Rodriguez cant</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--