



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MORITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0214-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO LISO EN AULAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



Foto 2: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN CORREDORES QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO




Foto 3: INSTALACIÓN DE PISO LISO CERAMICO LISO EN DIRECCIÓN EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.




Foto 5: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO LISO EN AULAS, EL ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.




Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN CORREDORES QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

