

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE**

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/08/2024



Foto1: El director y presidenta de OPF, da la bienvenida a la evaluadora de campo y se inicia el recorrido de recepción del remozamiento al 100%.



Foto 2: Reparación del 1r. Modulo de servicio sanitarios, donde incluye cambio de tubería y reparación de sistema electrico entre otros.



Foto 3: Evaluadora de campo supervisa accesorios nuevos en los inodoros. Encontrando todo en buen estado.



Foto 4: Reparación de circuito electrico, de iluminación y fuerza incluye accesorios en el primer modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: La evaluadora de campo Ayary Avila supervisa que los inodoros se encuentren bien instalados sin ninguna fuga en su conexión de agua potable.



Foto 6: Reparación de iluminación en el 2do modulo de servicio sanitarios, finalizado al 100% de su ejecución.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024



Foto 7: Reparación del 3r. Modulo de servicio sanitarios, la evaluadora de campo supervisa que no haya fugas en los inodoros.



Foto 8: Mejoramiento en modulo de cocina, se realizaron distintos trabajos como: instalación de muebles fijos de cocina y mejoras en estufa rural, la evaluadora de campo da por finalizado al 100%.



Foto 9: Se repara losa superior de cisterna ya que se encontraba en pesimas condiciones, logrando el 100% en su ejecución.



Foto 10: Cambio e instalación de bomba para pozo incluye accesorios y conexión, se contempla el 100% de las mejoras en el renglon 5.1 y 5.2 de la PRA-FOR-85.



Foto 11: Se tiene el 100% en reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc y manatenimento de drenaje pluvial.



Foto 12: Se realiza el acta de finalización interviniendo los presentes.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa