



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.1 "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. AVENIDA 3-40 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0062-43	FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: 4.1 Mantenimiento a estructura(lijado,cambio de tubo,cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Para realizar la reparación fue necesario desmontar la puerta.



Foto 2: 4.2 Sustitución de chapa. Proceso para el cambio de chapa.




Foto 3: 12.1 Mantenimiento a portones de metal. Proceso durante la reparación del portón, despues de lijado, aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 4: 15.1 Reparación de muro perimetral de block. Esta foto muestra el proceso de construcción de pared, desde el zanjeo para el cimiento.




Foto 4: 15.1 Reparación de muro perimetral de block. Esta foto muestra el proceso de repello y tallado para la finalización de la pared



Foto 6: Foto 5: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio. En esta foto Colocando electromalla para luego aplicar el concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el Anexo 1 y 2.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

