

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, colonia Morela.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Directora del plantel educativo participando en la visita técnica para identificar las necesidades prioritarias.



Foto 4: Cambio e instalación de estructura de soporte de metal por metal y cambio e instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en el módulo de baños.



Foto 5: Existe la necesidad de reparación y mantenimiento de puertas.



Foto 6: Es necesario el cambio e instalación de planchas de concreto de patio.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A CALLE MANZANA "C" COLONIA MORELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0174-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: Se detecta la necesidad del cambio e instalación de cuneta y drenaje pluvial..



Foto 8: Es necesario el cambio e instalación de canal PVC.



Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de soporte para canal PVC.




Foto 10: Es importante el cambio e instalación de bajadas de agua pluvial PVC.



Foto 11: Proceso de medición y creación de registros por parte de la Evaluadora de Campo.



Foto 12: Es necesario el cambio e instalación a piso antideslizante en el corredor de la escuela.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

