

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta Micro-Parcelamiento Chuchu.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Área de servicios sanitarios (niñas, niños y docentes). Se realizarán diversas mejoras ya que se pudo observar múltiples necesidades.



Foto 4: Se cambiarán e instalarán 4 unidades de inodoros, ya que se encuentran quebrados y deteriorados.



Foto 5: Se realizara mantenimiento en las puertas de las divisiones de los inodoros porque se encontraron deterioradas.



Foto 6: Se sustituyen las puertas principales de los servicios sanitarios, ya que se encuentran en pesimas condiciones en el deterioro del material y chapas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICRO-PARCELAMIENTO CHUCHU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0249-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/2024



Foto7: Cambio e instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo de dirección y un aula. Exterior.



Foto 8: Se encuentro poca distancia de alero de lamina, lo que permite que la estructura de jois de metal se deteriore por condiciones climaticas.



Foto 9: Cambio e instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo de dirección y un aula. Interior.



Foto 10: Las actuales laminas, se encuentran en bastante deterioro por el oxido y agujeros. Exterior.



Foto 11: Cambio e instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo de un aula y servicios sanitarios. Exterior.






Foto 12: Las actuales laminas, se encuentran en bastante deterioro por el oxido y agujeros. Interior.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa