

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | ESCUINTLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MICROPARCELAMIENTO LA ESPERANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0617-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 21/03/2024 |



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, microparcelamiento La Esperanza.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos, grifos y azulejo.



Foto 4: Es necesaria la reparación y mantenimiento de las puertas de metal del módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Existe la necesidad de aplicación de pintura al interior y exterior del módulo de servicios sanitarios.



Foto 6: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | ESCUINTLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MICROPARCELAMIENTO LA ESPERANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0617-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 21/03/2024 |



Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 8: Se detecta la necesidad del cambio e intalación de pila de concreto mas azulejo.



Foto 9: Es necesaria la reparación y mantenimiento de puerta de metal, balcones y ventana metalica para despacho, incluye pintura y chapa.



Foto 10: En el módulo de aulas debe repararse el muro divisor entre dos de ellas.




Foto 11: Se detecta la necesidad del cambio e instalación de ventanas de aluminio mill finish más paleta de vidrio.



Foto 12: Es necesario el cambio e instalación a piso antideslizante en el corredor del modulo de aulas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
