



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1809-42	FECHA:	14/11/2024




Foto1: Colocación de piso cerámico en aula de preprimaria




Foto 2: Instalación de inodoro



Foto 3: Instalación de piso y azulejo ceramico en el baño




Foto 4: Instalación de canal PVC



Foto 5: Instalación de reja en el muro perimetral del area de preprimaria



Foto 6: Restauración de lijado, enderezado y perfilado del porton principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>COMUNIDAD EDUCATIVA</b> ALDEA LAS CHAPERNAS, ESCUINTLA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1809-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Pintado de paredes de la escuela de preprimaria



Foto 2: Limpieza y retoques de pintura en el exterior de la escuela




Foto 3: Pintado de paredes posteriores de las aulas




Foto 4: Retoques de pintura en los balcones de las aulas



Foto 5: Instalación de pisos en el pasillo



Foto 6: Proceso de sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público