










REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1938-42	FECHA DE LA INSPECCION:	30/04/2024
			
<p>FOTO No. 1: Se observa ingreso principal al Centro Escolar EODP anexa a EORM Colonia Santa Marta.</p>		<p>FOTO No. 2: Módulo de aulas del nivel preprimaria las cuales presentan filtraciones en su cubierta, necesitando además mantenimiento en la estructura portante.</p>	
			
<p>FOTO No. 3: Otra vista del módulo a intervenir con trabajos de remozamiento en su cubierta.</p>		<p>FOTO No. 4: Vista desde el interior de un aula sin unidades de iluminación, las cuales debe de suministrar las unidades y su respectivo sistema de ductería y cableado.</p>	
			
<p>FOTO No. 5: Vista de otra aula con las unidades de iluminación en mal estado.</p>		<p>FOTO No. 6: Vista de las unidades de iluminación en corredores con necesidad de sustitución por su mal estado</p>	

X



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Arq. Abraham Velásquez E.,
COLEGIADO No. 3,163

Firma y Sello del Colegiado del Escudo de Armas del Consejo Educativo