

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, colonia La Ceiba.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Es notable el deterioro de las láminas acanaladas con las que actualmente cuenta cada uno de los módulos de aulas.



Foto 4: Es necesario elambio e instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas.



Foto 5: Tanto el interior de las aulas como los pasillos tienen el mismo tipo de lámina y presentan el mismo tipo de deterioro.



Foto 6: Módulo de gradas techado con lámina acanalada con muestras de serio deterioro.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto7: Dentro de los deterioros detectados se encuentra la pérdida de láminas completas.



Foto 8: Es necesario el cambio e instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas.



Foto 9: Pasillo de uno de los módulos de aulas que muestra el severo deterioro de las láminas acanaladas.



Foto 10: Proceso de medición de los módulos de aulas durante la visita técnica.



Foto 11: Participación de la directora del centro educativo, maestros y Evaluadora de Campo durante la visita técnica de identificación de necesidades prioritarias.



Foto 12: Se detecta la necesidad del cambio de las láminas acanaladas en los módulos de aulas.

<p>Firma y sello del presidente de la OIA</p>	<p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--