



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL, EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 aula No. 6




Foto 2: Sustitución de Puerta en la bodega de la cocina. Con chapa.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado,cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) A 6 Puertas servicios sanitarios de alumnos



Foto 4: Sustitución de Chapa en puerta de cocina.




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.




Foto 6: Reparación de piso de cemento liquido en una parte de la dirección .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MANGO CONCEJO EDUCATIVO ESCUINTLA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MANGO DIRECCION ESCUINTLA



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Sustitución Inodoro. Dirección




Foto 8: Instalación de 60 metros lineales de cerco tipo Razzor perímetro afuera de la escuela.




Foto 9: Sustitución de interruptores y apagadores en la cocina.



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico dirección y cocina.




Foto 11: Sustitución de interruptores simples



Foto 12: Instalación de unidades luz(incluye interruptor, ducto y cable eléctrico. Corredor de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	19/11/2024




Foto13: Sustitución de estructura de metal de ventana. De la cocina.



Foto 14: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)corredor de la escuela.




Foto 15: Mantenimiento a estufa rural. Cocina




Foto 16: Sustitución de tomacorrientes dobles. Dirección.



Foto 17: Sustitución a tubería PVC línea principal aguas negras.




Foto 18: Reparación de piso de torta de concreto en la dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

