



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	9/09/2024




Foto 1: Puertas de metal de la estructura y lamina oxidado.



Foto 2: Puerta de metal de la estructura y lamina oxidado del servicio sanitario entrada a los baños



Foto 3: Corrosión, polvo, la suciedad y la humedad marcos de aluminio mill finish




Foto 4: Cambio de vidros de quebrados



Foto 5: Balcones en mal estado por corrosión y antigüedad



Foto 6: no hay ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.M.A.G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Piso de torta de concreto dañado manchado y agrietado




Foto 2: Puerta de metal de la estructura y lamina oxidado.




Foto 3: Corrosion en porton en estructura y lamina



Foto 4: Lamparas viejas y oxidadas, tardan al encender




Foto 5: Interruptores dobles en mal estado por antigüedad




Foto 6: Toma corrientes dobles en mal estado por antigüedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M.M.A.G

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Caja de flipones en mal estado por antigüedad se bajan solos con el calentamiento



Foto 2: Cableado electrico en mal estado




Foto 3: Paredes en mal estado , filtracion de humeda



Foto 4: colocacion de pestaña a la ventana por filtracion de agua



Foto 5: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos



Foto 6: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

M.M.A.G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	9/09/2024




Foto1: porton dañado por lluvia, sol colocacion de pestaña




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

M.M.A.G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

