



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

HOJA 5/6

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS ERNESTO GONZALEZ BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ROSA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2655-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 1: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 2: Múltiples reparaciones en el área de servicios sanitarios (niños, niñas y docentes)



Foto 3: Actualmente se encuentran los inodoros deteriorados y quebrados, se contabilizaron cuatro unidades.



Foto 4: Cada cubiculo de los inodoros no cuentan con azulejo, por tal motivo se dificulta la limpieza de los mismos.




Foto 5: También se encontró en malas condiciones la cubierta en la lamina como también en la estructura metálica.



Foto 6: Mejoramiento y Reparaciones en el modulo de cocina.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Presidente de la OPF

\_\_\_\_\_  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

HOJA 6/6

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS ERNESTO GONZALEZ BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ROSA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2655-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 7: Sustitucion de estufa de metal por estufa de leña rural, incluye plancha de metal y chimenea.



Foto 8: La cubierta de la cocina, estructura portante de madera/metal y lamina, se encuentra con deterioro, en especial la estructura de madera.




Foto 9: Actualmente el portón presenta deficiencia y deterioro en su material. Se considera necesario y seguro sustituirlo.



Foto 10: En el área de dirección se sustituirá la ventana actual por ventana de aluminio mill finish mas paleta de vidrio, ya que en temporadas de verano el lugar es caluroso y es necesario tener las ventanas abiertas, y las que posee actualmente algunos vidrios son fijos.



Foto 11: Por seguridad del establecimiento en el área de dirección lado frontal y posterior, se consideró colocar balcones.



Foto 12: Por seguridad del establecimiento en el área de algunas aulas, se consideró colocar balcones.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Presidente de la OPF

\_\_\_\_\_  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa