

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta Ernesto Gonzalez Barrios, ubicada en colonia Santa Rosa.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Área de servicios sanitarios (niñas, niños y docentes). Se realizarán diversas mejoras ya que se pudo observar múltiples necesidades.



Foto 4: Se cambiarán eh instalarán 7 kit completo y tapadera para inodoros, ya que se encuentran quebrados y deteriorados.



Foto 5: Se cambiarán eh instalarán 7 tapaderas para inodoros, ya que se encuentran quebrados y deteriorados.






Foto 6: En el Área de los salones de clases, se cambiarán las puertas principales, ya que actualmente el material ya se encuentra deteriorado y las chapas están mal instaladas y por esta situación no cierran correctamente.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA REYNA ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2828-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 7: En el Área de los salones de clases, se instalarán balcones en la parte frontal de las aulas y servicios sanitarios, por situación de inseguridad en el lugar,



Foto 8: Reparación y mejoramiento en el modulo de cocina, se encuentran diversos trabajos a realizar, como la reparación de la estufa de leña rural y de los muebles de cocina.



Foto 9: Cambio e instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo de cocina y area de pilas.



Foto 10: Se instalarán dos pilas con sus respectivos y adecuados drenajes e instalacion de agua potable.



Foto 11: La escuela cuenta con un problema importante y es acerca de su muro perimetral, ya que actualmente no tienen limitado todo el terreno que les pertenece, los colindantes tienden apropiarse del terreno de la escuela. Mayormente en su lado Este y Sur.



Foto 12: En donde se encuentra el muro, se puede observar que se necesita reparar la estructura vertical e horizontales (columnas y soleras) como tambien el tubo hg y malla galvanizada.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

