

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0166-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Sustitución de lamina ondulada por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo de aulas (exterior) de 233.00 m<sup>2</sup>



Foto 2: Solicitan multiples reparaciones en el modulo de area de cocina.



Foto 4: Reparacion de muebles de cocina, se solicita azulejo para dichos muebles.



Foto 4: Reparacion de muebles de cocina, se solicita azulejo para dichos muebles.



Foto 5: Estado actual de los gabinetes del mueble de almacenaje de alimentos e utensilios. Se necesita intervención para el mejor funcionamiento del mismo.



Foto 6: Foto tomada vista exterior de de grietas en losa de bodega

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0166-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Sustitución de lamina ondulada por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo de aulas (exterior) de 233.00 m<sup>2</sup>



Foto 8: Sustitución de lamina ondulada por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo de aulas (interior) de 233.00 m<sup>2</sup>



Foto 9: Sustitución de lamina ondulada por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo de aulas de 35.00 m<sup>2</sup>



Foto 10: Reparación de aula con muro divisor entre el aula y pasillo, a muro de block.



Foto 11: Sustitución de ventana actual a PVC. En área de Dirección




Foto 12: Reparación de mueble de archivo en área de Dirección.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de campo del Programa