

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Fegua Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0180-43	FECHA:	03 de Octubre 2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Reparación de Muro




Foto 3: Reparación de muro y Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de lamina y Reparación de sistema eléctrico





Foto 5: Reparacion de muro



Foto 6: Sustitucion de lamina y sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Representante OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto7: Sustritiución de lamina



Foto 8: Sustritiución de lamina y Reparacion de sistema eléctrico



Foto 9: Sustritiución de lamina



Foto 10: Sustritiución de lamina



Foto 11: Reparación de muro



Foto 12: Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

