

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Fegua Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0180-43	FECHA:	03 de Octubre 2024




Foto 1: Empieza la desinstalación de la estructura deteriorada



Foto 2: Desinstalación de estructura deteriorada



Foto 3: Levantado de block tres hiladas en toda la estructura



Foto 4: Levantado de tres hiladas de block en toda el area a remodelar



Foto 5: Colocación de estructura de metal



Foto 6: Colocación de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello de Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Montaje de estructura de lamina en escenario



Foto 8: Colocación de piso ceramico en el escenario



Foto 9: Colocacion de estructura metalica en el escenario



Foto 10: Colocación de piso ceramico en el escenario



Foto 11: Reparación de muro



Foto 12: Reparación de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la CPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Fegua Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0180-43	FECHA:	03 de Octubre 2024



Foto1: Instalacion de estructura de metal



Foto 2: Hechado de cernido



Foto 3: Hechado de repello



Foto 4: Hechado de repello




Foto 5: Repello en el aula



Foto 6: Colocación de estructuta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Representante de la OPF




  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Fundición de torta de cemento



Foto 8: Fundición de cemento



Foto 9: Fundición de cemento



Foto 10: Colocación de piso cerámico en el escenario



Foto 11: Fundición de cemento




Foto 12: Función de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Fegua Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0180-43	FECHA:	03 de Octubre 2024



Foto1: Instalación de sistema electrico



Foto 2: Instalación de sistema electrico



Foto 3: Instalación de sistema electrico



Foto 4: Instalación de sistema electrico







Foto 5: Instalación de sistema electrico



Foto 6: Instalación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Consejo Educativo CASERIO FEGUA BUENA VISTA NIVEL PRIMARIO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FEGUA BUENA VISTA SANTA LUCIA COZUMALGUAPA
---	---	---	---