

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 1: Visita Técnica ocular para evaluar las necesidades prioritarias del establecimiento en la EORM Cantón El Amatillo Aldea Jabali.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Actualmente los servicios sanitarios se encuentran en pesimas condiciones.



Foto 4: La cubierta de los servicios sanitarios, es uno de los mayores problemas que presenta el modulo.



Foto 5: Las puertas de los inodoros se encuentran oxidadas, se evalua la necesidad de sustituir por puertas en mejores condiciones.



Foto 6: Las barandas actuales tambien presentan deterioro e inseguridad en su función.

<p><b>Rosario Perez</b> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 7: Mejoramiento y reparación en el modulo de cocina.



Foto 8: Reparaciones en los muebles de cocina mas azulejo, para mejorar la eficiencia de ellos, incluye tambien el remozamiento de la estufa de leña rural.



Foto 9: El deposito de agua se encontró sin uso, por daños tanto en el como grietas, asi tambien en el kit del flote.



Foto 10: La escuela posee un beneficio de pozo de agua que beneficia a toda la comunidad estudiantil, con la deficiencia que la actual bomba se encuentra quemada, por ende no esta en uso el pozo y cadecen de agua.



Foto 11: El muro perimetral de block mas malla galvanizada con tubo hg se encuentra en malas condiciones. Y presenta inseguridad para el establecimiento.



Foto 12: La esquina Sureste del muro perimetral se encuentra totalmente inestable.

*Rosario Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
CANTON EL AMATILLO

*[Firma]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Ayuntamiento Carmelo-Arce, 2024  
Evaluador de Campo