

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida y 1ra. Calle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0236-43	FECHA:	2/10/2024




Foto1: Pintura de muros exteriores



Foto 2: Pintura de muros exteriores



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal.



Foto 4: Sustitución de ventana de vidrio por muro de block en módulo aula.



Foto 5: Sustitución de ventana de vidrio por muro de block en módulo aula.




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida y 1ra. Calle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0236-43	FECHA:	2/10/2024



Foto1: Pintura de muros exteriores



Foto 2: Pintura de muros exteriores



Foto 3: Sustitución de tubería línea principal.



Foto 4: Sustitución de ventana de vidrio por muro de block en módulo aula.





Foto 5: Sustitución de ventana de vidrio por muro de block en módulo aula.



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

