

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0240-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: sustitucion de madera por metal y sustitucion de laminas del corredor



Foto 2: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de las cuatro aulas




Foto 3: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de la cocina



Foto 4: sustitucion de soporte de madera y metal en mal estado a metal y sustitucion laminas troqueladas mas agredo de pestaña



Foto 5: sustitucion de lámina troquelada.



Foto 6: sustitucion de lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0240-43	FECHA:	9/12/2024








Foto 7: mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 8: instalación de pestaña de lámina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

