

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | LA DEMOCRACIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACION LA PROMESA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-3079-43 | FECHA: | 4/12/2024 |



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el area de cocina.



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. En el area de cocina.



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetones, aplicación de pintura). En dos puertas de los salones de clases.




FOTO 4: Pintura en muros de interiores y exteriores.



FOTO 5: Sustitución de piso de torta de concreto. En el area del corredor



FOTO 6: Sustitucion de piso de granito en el area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | LA DEMOCRACIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACION LA PROMESA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-3079-43 | FECHA: | 4/12/2024 |




FOTO 7: Mantenimiento a portones de metal.







FOTO 8: Sustitucion de Azulejo, en el area de cocina



FOTO 9: Sustitución de tubería línea principal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales Vacuando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

