

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Siquinalá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M. Caserío San Francisco | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-04-0007-43 | FECHA: | 28/10/2024 |



FOTO 1: cubierta de lámina



FOTO 2: PISO




FOTO 3: pintura de muros exteriores e interiores.



FOTO 4: muros perimetrales.



FOTO 5: losa de patio



FOTO 6: reparación y mantenimiento de cisternas/deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CM



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Siquinalá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M. Caserio San Francisco | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caseno San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-04-0007-43 | FECHA: | 28/10/2024 |



FOTO 7: reparación de repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta un número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Escolar Público

