

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0007-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: 6.5 Sustrucción de piso de torta de concreto



FOTO 3: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 4: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



FOTO 5: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 6: 18.3 Sustrucción de deposito de agua 1700 It

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pur Gu Tu
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Boylgays
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0007-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 7: 21.1 Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del CEF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público