

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, colonia Santa Rosa.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos y muebles fijos de concreto (migatorio) y azulejo.



Foto 4: Es necesaria la reparación y mantenimiento de las puertas en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Se detecta la necesidad del cambio e instalación de pila de dos lavaderos.



Foto 6: Es necesario el cambio e instalación de torre metálica para colocar depósito de agua.

[Handwritten Signature]

 Consejo Educativo
 SIQUINALA ESCUINTLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

 Evaluador de Campo

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 2/04/2024



Foto7: Es necesario el cambio e instalación de deposito de agua de 1700 lts



Foto 8: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo.



Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillos.




Foto 10: Se deteta la necesidad de sellar grietas y fisuras en muros del módulo de aulas.



Foto 11: Suministro e instalación de sistema eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, tomacorrientes dobles, plafoneo con foco ahorrador)




Foto 12: Proceo de revisión en busca de grietas y fisuras en muros del módulo de aulas de la Escuela Oficial Rural Mixta.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa