















REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 1: VISTA PANORAMICA DE ESCUELA, LOS TECHOS NO CUENTAN CON CANAL, LAS AULAS NO TIENEN BARROTES.</p>		 <p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA REPRESENTANTE DE DIRECTORA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO</p>	
 <p>Foto 3: PILA EN MALAS CONDICIONES, QUEBRADA</p>		 <p>Foto 4: PUERTAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DAÑADOS POR OXIDO</p>	
 <p>Foto 5: VIDRIOS QUEBRADOS</p>		 <p>Foto 6: CONSULTOR EN LA ESCUELA EODP</p>	



 Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
			
Foto 7: MÓDULO DE BAÑOS NO CUENTA CON LAVAMANOS, LAS VENTANAS NO TIENEN BALCONES DE PROTECCIÓN		Foto 8: MÓDULO DE BAÑOS NO CUENTA CON LAVAMANOS, PUERTAS CON OXIDO	
			
Foto 9: LAS AULAS NO TIENEN CANAL NI BAJADAS DE AGUA		Foto 10: BALCONES DE VENTANAS CON OXIDO, PILA EN MALAS CONDICIONES	
			
Foto 11: MÓDULO DE COCINA NO TIENE AZULEJO		Foto 12: EL ÁREA DE JUEGOS ES DE TIERRA, MÓDULO DE AULA SIN CANAL Y SIN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	

Firma y sello del Presidente de la



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272