



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tercera calle Zona 0, Aldea San Juan Mixtan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0292-43	FECHA:	09/5/2024



Foto1: Modulo BAÑOS 2. Se observa el área de baños 2, en mal estado, fuera de servicio.



Foto 2: Modulo BAÑOS 2. SE observa el área en mal estado los lavamanos no cuenta con chorros.




Foto 3: Modulo BAÑOS 2. La ventaneria se encuentra en mal estado, vidrio rotos y marcos oxidados. Pintura en mal estado.




Foto 4: Modulo BAÑOS 2. Se observa el interior del baño con filtración de humedad en losa y muros.




Foto 5: Modulo BAÑOS 2. Las puertas necesitan mantenimiento, los muros limpieza y pintura.



Foto 6: Modulo BAÑOS 2. Los sanitarios se encuentran en mal estado, la estructura metálica y cubierta de lámina se encuentra en malas condiciones con oxido en el material.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bellatrix
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público