




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO RÍO SIGUACÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO SIGUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0003-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
			
Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN		Foto 2: VALUADOR, OPF, MAESTRA	
			
Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO. SIGUEN TRABAJOS DE MURO PERIMETRAL CON OTROS FONDOS		Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS	
			
Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN, REMOZAMIENTO EN MUROS DE ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL		Foto 6: VALUADOR EN ESTABLECIMIENTO	

*Sabino Quintanilla*  
Presidente de la OPF



*Fernando David de León Mañrique*  
Evaluador de Campo del Programa


Fernando David de León Mañrique  
ARQUITECTO  
C.O.L. No. 1,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO RÍO SIGUACÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO SIGUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0003-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024
			
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN, REMOSAMIENTO EN MUROS DE ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO		Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EVITAR URTOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO EN MUROS DE ADMINISTRACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO		Foto 10: REMOZAMIENTO EN MUROS DE ADMINISTRACIÓN	
			
Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA EVITAR URTOS		Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	

Sabina *[Signature]*



*[Signature]*

Hernando David de León Mañrique  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Calidad  
**ARQUITECTO**  
Col. No. 7,272