

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Siguacán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Siguacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	09/05/2024



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.  
5.6 Sustitución de balcones de metal.



6.8 Sustitución de piso cerámico.




10.3 Sustitución de hinodoro.



15.1 Reparación de muro perimetral de block



17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras.  
17.7 Sustitución de interruptor doble 17.8 Sustitución de tomacorriente dobles. 17.9 Sustitución de flipones.



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

*Silvana Bautista*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF)



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo







Ministerio de Educación  
DIRECCIÓN

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Siguacán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Siguacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	09/05/2024



20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.  
20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina.



21 Reparación de repello y cernido de paredes.  
21.1 Repello en muro.



20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Especificar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

