


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Siguacán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Siguacán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	8/15/2024



5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana.
5.6 Sustitución de balcones de metal.



6.8 Sustitución de piso cerámico.



10.3 Sustitución de hinodoro.



15.1 Muro perimetral



17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras.
17.7 Sustitución de interruptor doble 17.8 Sustitución de tomarrrociente
doble. 17.9 Sustitución de flipones.



19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabrina Bautista

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
EDUCATIVO

Juan Bautista

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. CASERIO RIO SIGUACAN
DIRECCIÓN
EDUCATIVA ESCUINTLA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Río Sigucán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Sigucán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0014-43	FECHA:	8/23/2024



20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.
20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina.



21 Reparación de repello y cernido de paredes.
21.1 Repello en muro.



20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabine Bautista

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

