

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR CARLOS HUMBERTO GUZM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO 17 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0302-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto1: PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, IDENTIFICANDO MÓDULO DE AULAS DE DERECHA A IZQUIERDA, CANCHA, ESCENARIO.



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA CONSULTOR, DIRECTORA Y PRESIDENTE DE OPF




Foto 3: EN EL MÓDULO DE AULAS LAS LÁMINAS PRESENTAN DAÑOS CAUSADOS POR OXIDO, RAJADURAS Y DESPRENDIMIENTOS.



Foto 4: EL PORTÓN DE INGRESO PRESENTA OXIDO, ASI COMO LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS




Foto 5: EN EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN SE PRESENTA HUMEDAD EN LOSA, SIN BAJADAS DE AGUA, NO TIENE PAÑUELOS



Foto 6: CONSULTOR EN UNA DE LAS ÁREAS DE LA ESCUELA

Ameljo Chuy Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR CARLOS HUMBERTO GUZM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO 17 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0302-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024



Foto 7: LA ESTRUCTURA DEL ESCENARIO PRESENTA OXIDO, PUERTA DE AULA CON OXIDO, LAS LAMINAS TIENEN MAL EL TRASLAPE




Foto 8: HUMEDAD GENERADA POR ESTANCAMIENTO DE AGUA EN LOSA




Foto 9: ESTRUCTURA DE MADERA EN MALAS CONDICIONES ANCLAJES DAÑADOS Y LAMINAS EN MAL ESTADO




Foto 10: EL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN NO CUENTA CON PAÑUELOS PARA PENDIENTE NI BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 11: PINTURA DE ESCENARIO DETERIORADA, LA ESTRUCTURA TIENE OXIDO, LAMINAS PRESENTAN OXIDO




Foto 12: VISTA PANORÁMICA DEL INGRESO EN BUEN ESTADO

Amulfo Chan Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Mañrique
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272