

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0312-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024




Foto 1: VISTA PANORAMICA DEL ÁREA DE PILA Y COCINA EN MAL ESTADO Y CON HUMEDAD



Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA, DIRECTORA DE ESCUELA, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR




Foto 3: HUMEDAD EN TECHOS Y PAREDES, ÁREA DE COCINA



Foto 4: LOSA EN PARIO PARA LA COCINA CON DAÑOS ESTRUCTURALES Y TECHOS SIN CANALES



Foto 5: MUROS Y PUERTAS EN MAL ESTADO




Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR EN ESCUELA TEKUN UMAN

Anayoscom

Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECUN UMAN NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0312-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/03/2024
			
Foto 7: HUMEDAD EN LOSA		Foto 8: PUERTA CON OXIDO EN LA PARTE INFERIOR Y REPELOS DAÑADOS	
			
Foto 9: NO CUENTA CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL NI CON PAÑUELOS		Foto 10: PUERTA DE COCINA CON OXIDO EN LA PARTE INFERIOR	
			
Foto 11: LA LOSA DEL ÁREA DE COCINA NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL		Foto 12: VISTA PANORAMICA DEL INTERIOR DE LA ESCUELA	

Ana YoJcom

Firma y sello del Presidente de la OPF




Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa