



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS BARRILES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0315-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: 1. Cubierta de lámina 1.1 Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26. 2. Estructura de techo
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2. Puertas de metal
4.2 Sustitución de chapa



Foto 3: 9. Pintura en muros exteriores e interiores.
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: 15 Muros perimetrales
15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: 19. Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad y plomería)
19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

